

アクアクリアの設置記録 (公園 No.1-1) ＜大型公園の水藻対策の実際＞



写真 1

＜アクアクリア設置前＞

香港の大型公園の池の水が年中水藻でこの様に濁っていました。

中には鯉が泳いでいるのですが橋上からは殆ど見る事ができませんでした

市当局は対策に悩んでいました。



写真 2

＜アクアクリア設置後＞

この池にアクアクリアを本管の循環水系の口過器の手前に設置しました。

3ヶ月後には、この様に水藻は発生しなくなり水が透明になり鯉の泳ぐ姿も美しく見えるようになりお客様は大喜びです。