

## アクアクリアの設置記録 (公園 No.1-2) ＜市営公園の水藻対策の実際＞



写真 1  
＜アクアクリア設置前＞

美しい白色の少女像が置かれた公園の水も緑藻類が発生し、中の小石の上に増殖しており雑菌発生の原因ともなり大変困っていました。



写真 2  
＜アクアクリア設置後＞

アクアクリアを公園水の口過器の配管上の手前に設置して約1ヶ月後にはこの様な透明な水となり水藻の発生は継続的に見られませんでした。