

アクアクリアの設置記録 (排水 No.3-1)

<工場の排水処理済の水槽>



写真

<アクアクリア設置前>

アクアクリアを設置した時は水槽の水には緑藻類が発生していました。



写真

<アクアクリア設置後>

約2ヶ月後より、この様にきれいになり殺藻に成功しました。水がアクアクリアの効果でこの様に澄んできました。この写真は約4ヶ月後のものですが1ヶ月後より注入薬品の使用量は1/3に減りましたので経済的です。